"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления лесного хозяйства
Липецкой области

_____ Божко Ю.Н.

10.05.2023 г.

Акт
лесопатологического обследования № 96
лесных насаждений Грязинского лесничества (лесопарка)
Липецкой области (субъекта Российской федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный	
2. Инструментальный	V

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Яманское		110	6	7,4	1	7,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 7,0 га.
Кадастровый номер участка: _____
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)
Документ о праве пользования:
_____
(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1. Лесничество Грязинское Участковое лесничество Яманское

Урочище (дача) Квартал 110 Выдел 6

Лесопатологический выдел **1**

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

ООПТ-ГЗРЗЗ "Колодецкий"

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия:

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния ≥1.51-≤4.50) ☑

с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния ≥4.51) ☐

устойчивое (средневзвешенная категория состояния <1.50) ☐

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

губка корневая (код 466), гнили стволовые (код 350)

Средневзвешенная категория состояния: 2,51

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)

2.4.2. Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнём корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4;2/4;3/4;более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2, более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
Губка корневая	Сосна	15,6	средняя

2.5. Выборке подлежит 16,9 % деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения),
в том числе:

без признаков ослабления	%	(причины назначения)		;
ослабленных	%,	(причины назначения)		;
сильно ослабленных	%,	(причины назначения)		;
усыхающих	%,	(причины назначения)		;
свежего сухостоя	9,5 %,			
свежего ветровала:	%,			
свежего бурелома	%,			
старого сухостоя	2,4 %,			
старого ветровала:	%,			
старого бурелома	5,0 %,			

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,7
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
Яманское		110	6	7,4	1	7,0	ВСР	7,0	С, Б	16,9	2025

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются
(приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО 03.04.2023 ;

Дата составления документа 28.04.2023 ;

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
ФИО Чернышов Е.С. Организация Филиал ФБУ "Рослесозащита"-"Центр защиты леса Тульской области"

Должность инженер-лесопатолог Подпись

Телефон 8 (4872) 41-89-27

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования
утвержденному приказом Минприроды России
от 09.11.2020 №910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за 03.04.2023 г.

Субъект Российской Федерации: Липецкая_область
Лесничество (лесопарк): Грязинское
Участковое лесничество: Яманское
Урочища (лесная дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение запаса насаждения по категориям состояния деревьев, % от запаса															Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятие	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, кбм/га *		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	Площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
110	6	7,4	Защитные_леса	леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах	Нет	1	7,0	9С1Б	Всего	69	23	24	ССРТ	0,8	1	277 (333)	219	15,8		48,7		18,1		0,5		9,5			2,4		5,0	466 350	16,9	ВСР	7,0
									С								199	11,4		52,0		19,4		0,5		10,1			2,6		4,0	466	16,7		
									Б								20	81,0													19,0	350	19,0		

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке, Р - деревья подлежат рубке.
466 - Губка корневая
350 - Гнили стволовые

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО: Чернышов Е.С.
Подпись: Е.Чернышов

Дата составления документа: 28.04.2023

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования
утвержденному Приказом Минприроды России от 09.11.2020 №910

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

1.1. Субъект РФ Липецкая_область

Лесничество (лесопарк) Грязинское Участковое лесничество Яманское

Урочища (лесная дача)

Квартал 110 Выдел 6 Площадь выдела 7,40 га.

Лесопатологический выдел 1 Площадь лесопатологического выдела 7,0 га.

1.2. Метод перечета: сплошной, ленты перечета, круговые площадки постоянного радиуса, реласкопические площадки. (нужное подчеркнуть)

Количество лент / площадок 5 шт. Размеры площадок (длина х ширина/радиус) 11,3 м.

Размер временной пробной площади: 0,20 га.

1.3. Фактическая таксационная характеристика насаждения:

Состав 9С1Б возраст 69 лет; тип леса ССРТ полнота 0,8

бонитет 1 запас на га 277 (333) кбм возобновление

1.4. Номер очага вредных организмов

Тип очага вредных огранизмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (нужное подчеркнуть)

1.5. Причина ослабления, повреждения, время:

Причина 1 - губка корневая (код 466), причина 2 - гнили стволовые (код 350).

Состояние насаждения: сильно ослабленное

Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,51

1.6. Назначенные мероприятия:

ВСР

ВСР - Выборочная санитарная рубка

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Чернышов Е.С. Подпись

Дата составления документа: 28.04.2023

Оборотная сторона

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ (для

Порода: Сосна средневзвешенная категория состояния 2,59

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./куб.м	в том числе подлежат рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
12			1		2			1				2			7		13	4,5
16	6		23		14			1				5			16		65	10,6
20	8		37		15							3			1		64	2,0
24	5		22		5							5			1		38	3,0
28	2		9		4							3					18	1,5
32			1														1	
36																		
40																		
44																		
48																		
52																		
56																		
60																		
64																		
68																		
72																		
76																		
80																		
84																		
88																		
92																		
96																		
100																		
Итого, шт.	21		93		40		2				18			25			199	21,6
Итого, % от числа стволов	10,6		46,7		20,1		1,0				9,0			12,6			100,0	21,6
Итого, куб. м	7,1		32,4		12,1		0,3				6,3			4,1			62,3	16,7
Итого, % от запаса по породе	11,4		52,0		19,4		0,5				10,1			6,6			100,0	16,7

Причины назначения в рубку деревьев категории состояния: 1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

Порода: Береза средневзвешенная категория состояния 1,76

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./куб.м	в том числе подлежат
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
12	3														2		5	10,0
16	6														2		8	10,0
20	3														1		4	5,0
24	3																3	
28																		
32																		
36																		
40																		
44																		
48																		
52																		
56																		
60																		
64																		
68																		
72																		
76																		
80																		
84																		
88																		
92																		
96																		
100																		
Итого, шт.	15													5			20	25,0
Итого, % от числа стволов	75,0													25,0			100,0	25,0
Итого, куб. м	3,4													0,8			4,2	19,0
Итого, % от запаса по породе	81,0													19,0			100,0	19,0

Причины назначения в рубку деревьев категории состояния: 1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

По насаждению: средневзвешенная категория состояния 2,51

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./куб.м	в том числе подлежат
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
12	3		1		2			1				2			9		18	5,0
16	12		23		14			1				5			18		73	10,5
20	11		37		15							3			2		68	2,3
24	8		22		5							5			1		41	2,7
28	2		9		4							3					18	1,4
32			1														1	
36																		
40																		
44																		
48																		
52																		
56																		
60																		
64																		
68																		
72																		
76																		
80																		
84																		
88																		
92																		
96																		
100																		
Итого, шт.	36		93		40		2				18			30			219	21,9
Итого, % от числа стволов	16,4		42,5		18,3		0,9				8,2			13,7			100,0	21,9
Итого, куб. м	10,5		32,4		12,1		0,3				6,3			4,9			66,5	16,9
Итого, % от запаса по насаждению	15,8		48,7		18,1		0,5				9,5			7,4			100,0	16,9

Условные обозначения: НЗ - не заселено (не поражено, не повреждено), З - заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем), О - отработано вредителями.

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 09.11.2020 №910

Абрис участка

М 1:10000



Условные обозначения: границы выдела - , лесопатологического выдела и СОМ –
• - центры круговых площадок постоянного радиуса
1 – номер круговой площадки постоянного радиуса
1 – номер поворотной точки
Обследуемая площадь – 7,0 га.

№ квартала	№ выдела	№ лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечёта / центров круговых площадок перечёта	
			№ ленты (площадок)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
110	6	1	1			11,3	0,04	52.348810˚	39.450657˚
			2			11,3	0,04	52.349394˚	39.449667˚
			3			11,3	0,04	52.350194˚	39.449554˚
			4			11,3	0,04	52.349985˚	39.451834˚
			5			11,3	0,04	52.350181˚	39.453451˚

Пространственное размещение лесопатологического выдела

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	52.350258˚	39.448167˚	247
2-3	52.351022˚	39.451738˚	45
3-4	52.350857˚	39.452740˚	87
4-5	52.350907˚	39.453050˚	49
5-6	52.351292˚	39.453149˚	18
6-7	52.351456˚	39.453934˚	142
7-8	52.350407˚	39.454504˚	141
8-9	52.349763˚	39.452847˚	85
9-10	52.349130˚	39.451477˚	40

10-11	52.348796˚	39.451671˚	107
11-12	52.348508˚	39.450283˚	48
12-13	52.348074˚	39.450477˚	17
13-1	52.348151˚	39.450146˚	274

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя и отчество (при наличии): Чернышов Евгений Сергеевич Подпись
Дата составления документа 28.04.2023