"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления лесного хозяйства
Липецкой области

_____ Божко Ю.Н.

05.06.2023 г.

Акт
лесопатологического обследования № 145
лесных насаждений Усманского лесничества (лесопарка)
Липецкой области (субъекта Российской федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный	
2. Инструментальный	V

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Колодецкое		16	7	29,6		

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 29,6 га.
Кадастровый номер участка: _____
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)
Документ о праве пользования:
_____
(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1. Лесничество Усманское Участковое лесничество Колодецкое

Урочище (дача) Квартал 16 Выдел 7

Лесопатологический выдел

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

ООПТ-ГЗРЗЗ "Колодецкий"

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия:

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния ≥1.51-≤4.50) ☑

с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния ≥4.51) ☐

устойчивое (средневзвешенная категория состояния <1.50) ☐

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

гнили стволовые (код 350)

Средневзвешенная категория состояния: 2,52

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)

2.4.2. Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнём корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4;2/4;3/4;более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2, более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)

2.5. Выборке подлежит 10,6 % деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения),
в том числе:

без признаков ослабления	%	(причины назначения)		;
ослабленных	%,	(причины назначения)		;
сильно ослабленных	%,	(причины назначения)		;
усыхающих	%,	(причины назначения)		;
свежего сухостоя	4,2 %,			
свежего ветровала:	%,			
свежего бурелома	%,			
старого сухостоя	3,8 %,			
старого ветровала:	%,			
старого бурелома	2,6 %,			

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,6
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
Колодецкое		16	7	29,6			ВСР	29,6	С, Б	10,6	2025

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются
(приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО 03.05.2023 ;

Дата составления документа 31.05.2023 ;

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
ФИО Чернышов Е.С. Организация Филиал ФБУ "Рослесозащита"-"Центр защиты леса Тульской области"

Должность инженер-лесопатолог Подпись

Телефон 8 (4872) 41-89-27

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования
утвержденному приказом Минприроды России
от 09.11.2020 №910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за 03.05.2023 г.

Субъект Российской Федерации: Липецкая_область
Лесничество (лесопарк): Усманское
Участковое лесничество: Колодецкое
Урочища (лесная дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика: состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, кбм/га *	Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение запаса насаждения по категориям состояния деревьев, % от запаса: без признаков ослабления Н	без признаков ослабления Р	ослабленные Н	ослабленные Р	сильно ослабленные Н	сильно ослабленные Р	усыхающие Н	усыхающие Р	свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятие: вид	Площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
16	7	29,6	Защитные_леса	лесостепные леса (леса, расположенные в степной зоне, лесостепной зоне, выполняющие защитные функции)	Нет			7СЗБ	Всего	56	22	22	СДСН	0,7	1	188 (210)	297	9,8		49,4		30,1		0,1		4,2			3,8		2,6	350	10,6	ВСР	29,6
									С								192	8,9		50,4		30,1				5,8			4,2		0,6	350	10,6		
									Б								105	12,3		46,8		30,3		0,3					2,6		7,7	350	10,3		

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке, Р - деревья подлежат рубке.
350 - Гнили стволовые

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО: Чернышов Е.С.
Подпись: Е.Чернышов

Дата составления документа: 31.05.2023

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования
утвержденному Приказом Минприроды России от 09.11.2020 №910

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

1.1. Субъект РФ Липецкая_область

Лесничество (лесопарк) Усманское Участковое лесничество Колодецкое

Урочища (лесная дача) _____

Квартал 16 Выдел 7 Площадь выдела 29,60 га.

Лесопатологический выдел _____ Площадь лесопатологического выдела _____ га.

1.2. Метод перечета: сплошной, ленты перечета, круговые площадки постоянного радиуса, реласкопические площадки. (нужное подчеркнуть)

Количество лент / площадок 12 шт. Размеры площадок (длина х ширина/радиус) 11,3 м.

Размер временной пробной площади: 0,48 га.

1.3. Фактическая таксационная характеристика насаждения:

Состав 7С3Б возраст 56 лет; тип леса СДСН полнота 0,7

бонитет 1 запас на га 188 (210) кбм возобновление _____

1.4. Номер очага вредных организмов _____

Тип очага вредных огранизмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (нужное подчеркнуть)

1.5. Причина ослабления, повреждения, время:

Причина - гнили стволовые (код 350).

Состояние насаждения: сильно ослабленное

Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,52

1.6. Назначенные мероприятия:

ВСР

ВСР - Выборочная санитарная рубка

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Чернышов Е.С. Подпись _____

Дата составления документа: 31.05.2023

Оборотная сторона

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ (для

Порода: Сосна средневзвешенная категория состояния 2,53

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./куб.м	в том числе подлежат рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
12			2		4							2				1	9	1,6
16	8		11		8							3			1	4	35	4,2
20	6		31		13							5			1	2	58	4,2
24	3		25		13							2				4	47	3,1
28	2		18		13							2					35	1,0
32	1		4		3												8	
36																		
40																		
44																		
48																		
52																		
56																		
60																		
64																		
68																		
72																		
76																		
80																		
84																		
88																		
92																		
96																		
100																		
Итого, шт.	20		91		54						14			13			192	14,1
Итого, % от числа стволов	10,4		47,4		28,1						7,3			6,8			100,0	14,1
Итого, куб. м	6,38		36,30		21,67						4,18			3,48			72,01	10,6
Итого, % от запаса по породе	8,9		50,4		30,1						5,8			4,8			100,0	10,6

Причины назначения в рубку деревьев категории состояния: 1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

Порода: Береза средневзвешенная категория состояния 2,49

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./куб.м	в том числе подлежат рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
12	1		5		6		1								3	3	19	5,7
16	3		11		9										3	3	29	5,7
20	5		13		9										2		29	1,9
24	2		7		8										2		19	1,9
28	1		7		1												9	
32																		
36																		
40																		
44																		
48																		
52																		
56																		
60																		
64																		
68																		
72																		
76																		
80																		
84																		
88																		
92																		
96																		
100																		
Итого, шт.	12		43		33		1							16			105	15,2
Итого, % от числа стволов	11,4		41,0		31,4		1,0							15,2			100,0	15,2
Итого, куб. м	3,52		13,39		8,68		0,08							2,94			28,61	10,3
Итого, % от запаса по породе	12,3		46,8		30,3		0,3							10,3			100,0	10,3

Причины назначения в рубку деревьев категории состояния: 1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

По насаждению: средневзвешенная категория состояния 2,52

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./куб.м	в том числе подлежат рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
12	1		7		10		1					2			3	4	28	3,0
16	11		22		17							3			4	7	64	4,6
20	11		44		22							5			3	2	87	3,4
24	5		32		21							2			2	4	66	2,7
28	3		25		14							2					44	0,7
32	1		4		3												8	
36																		
40																		
44																		
48																		
52																		
56																		
60																		
64																		
68																		
72																		
76																		
80																		
84																		
88																		
92																		
96																		
100																		
Итого, шт.	32		134		87		1				14			29			297	14,4
Итого, % от числа стволов	10,8		45,1		29,4		0,3				4,7			9,7			100,0	14,4
Итого, куб. м	9,90		49,69		30,35		0,08				4,18			6,42			100,62	10,6
Итого, % от запаса по насаждению	9,8		49,4		30,1		0,1				4,2			6,4			100,0	10,6

Условные обозначения: НЗ - не заселено (не поражено, не повреждено), З - заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем), О - отработано вредителями.

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 09.11.2020 №910

Абрис участка

М 1:10000



С

Ю

Условные обозначения: границы выдела, СОМ –
• - центры круговых площадок постоянного радиуса
1 – номер круговой площади постоянного радиуса
Обследуемая площадь – 29,6 га

№ квартала	№ выдела	№ лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечёта / центров круговых площадок перечёта	
			№ ленты (площадок)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
16	7		1			11,3	0,04	52.338738˚	39.517292˚
			2			11,3	0,04	52.338828˚	39.519227˚
			3			11,3	0,04	52.338869˚	39.521213˚
			4			11,3	0,04	52.337679˚	39.517244˚
			5			11,3	0,04	52.337115˚	39.519472˚
			6			11,3	0,04	52.337283˚	39.522149˚
			7			11,3	0,04	52.335350˚	39.516800˚
			8			11,3	0,04	52.335418˚	39.519523˚
			9			11,3	0,04	52.335980˚	39.521648˚
			10			11,3	0,04	52.334479˚	39.516868˚
			11			11,3	0,04	52.334384˚	39.519227˚
			12			11,3	0,04	52.333872˚	39.521708˚

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя и отчество (при наличии): Чернышов Евгений Сергеевич
Дата составления документа 31.05.2023 г.

Подпись