Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

УТВЕРЖДАЮ:

Должность Начальник управления лесного хозяйства Липецкой области

ФИО Божко Ю.Н.

Дата 11.07.2023 г.

Акт
лесопатологического обследования № 192
лесных насаждений Елецкого лесничества
Липецкой области

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный ☐

2. Инструментальный ■

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато-логический выдел	Площадь лесопатоло-гического выдела, га
Елецкое	-	14	11	5.6	-	-

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 5.6 га.

Кадастровый номер участка: -
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

- от - № -

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1. Лесничество: Елецкое, участковое лесничество: Елецкое,

Урочище (дача): -, Квартал 14 Выдел 11 Лесопатологический выдел: -.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ: ГЗРЗЛ "Хомутовский"

имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует таксационному описанию.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния ≥1,51-≤4,50) ■

с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния ≥4,51) □

устойчивое (средневзвешенная категория состояния <1,50) □

2.4. Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2.75

Причины ослабления, повреждения насаждения: опёнок (код 467); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821); повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (код 300). Данные причины определены по следующим признакам: ажурность кроны; грибница, ризоморфы и мицелиальные плѐнки опѐнка под корой; усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет; обрыв корней (вывал) прошлых лет; отработано стволовыми вредителями >1/2 окр. ств. под кроной; усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет; усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет.

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
Стволовые вредители	Яо	0.0	81.3	-

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины шейки по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения
1	2	3	4
Опёнок	Дбп	25.9	средняя
Опёнок	Лп	0.1	-

2.5. Выборке подлежит 28 % деревьев по запасу, в том числе:
без признаков ослабления 0 %,
ослабленных 0 %,
сильно ослабленных 0 %,
усыхающих 0 %,
свежего сухостоя 0 %,
свежего ветровала 0 %,
свежего бурелома 0 %,
старого сухостоя 16.3 %,
старого ветровала 11.7 %,
старого бурелома 0 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0.5

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует таксационному описанию. Насаждение подвержено негативному воздействию, насаждение с нарушенной устойчивостью, в целях улучшения санитарного и лесопатологического состояния участка назначается проведение ВСР на площади 5.6 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	ЛП выдел	Площадь ЛП выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Елецкое	-	14	11	5.6	-	-	ВСР	5.6	Дбп, Лп, Яо.	28	2023-2025 годы

Ведомость временной пробной площади и абрис участка леса прилагаются (приложение 2 и 3 к акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов: нет.

Дата проведения ЛПО: 16.06.2023 года.
Дата составления документа: 30.06.2023 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя и отчество (при наличии): Лодыгин А.В.
Организация: ООО НПП "АЦЛПИ"
Должность: Инженер лесопатолог
Подпись Лодыгин
Телефон: 8 (952) 555 53 14

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования № 192

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений
за Июнь месяц 2023 г.

Субъект Российской Федерации: Липецкая область. Лесничество: Елецкое.
Участковое лесничество: Елецкое. Урочище (лесная дача): -.

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лп выдела	Площадь лп выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса															Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
14	11	5.6	Защитные леса	Леса, расположенные в лесопарковых зонах	нет	-	-	8Дбп2Яо	**Всего**	75	24	30	ДБСВ	0.7	2	250	3212	10.7		60.2		0.6		0.5					16.3	11.7		467; 821; 300.	28.0	ВСР	5.6
									Дбп	-	-	-	-	-	-	-	2496	4.8		64.7									16.8	13.7			30.5		
									Ос	-	-	-	-	-	-	-	224	37.9		62.1															
									Кл	-	-	-	-	-	-	-	234	68.8		22.8		8.4													
									Лп	-	-	-	-	-	-	-	178	50.7		40.1		7.3								1.9			1.9		
									Яо	-	-	-	-	-	-	-	80							18.7					80.4	0.9			81.3		
										-	-	-	-	-	-	-																			

В насаждении присутствуют породы отражённые в приложении 1.1, но не отражённые в таксационном описании из-за незначительного объёма.

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Лодыгин А.В. _____ Лодыгин
Дата составления документа: 30.06.2023 года. Тел. 8 (952) 555 53 14

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № 192

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Липецкая область.

Лесничество: Елецкое.

Участковое лесничество: Елецкое.

Урочище (дача): -.

Квартал: 14. Выдел: 11. Площадь выдела: 5.6 га.

Лесопатологичекий выдел: -. Площадь лесопатологического выдела: -

1.2 Метод перечета: сплошной перечет.

Количество лент/площадок: -.

Размеры площадок: -.

Размер временной пробной площади: 5.6 га.

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:

состав: 8Дбп2Яо; возраст: 75 лет; тип леса: ДБСВ; полнота: 0.7

бонитет: 2; запас на га: 250 кбм; возобновление: отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.

Тип очага вредных организмов: хронический.

Фаза развития очага вредных организмов: кризис.

1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: опёнок (код 467); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821); повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (код 300). Время повреждения: 2020-2022 гг. Состояние насаждения: с нарушенной устойчивостью, СКС насаждения 2.75.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Лодыгин А.В. _____Лодыгин_____

Дата составления документа: 30.06.2023 года. Тел. 8 (952) 555 53 14

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2.75.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	23		16		2										123	14	178/5.34	4.3
12	29		25		4										344	14	416/33.41	11.1
16	87		83		11										518	13	712/120.47	16.5
20	118		126		15										385	8	652/192.45	12.2
24	62		117		4		4								163	6	356/165.21	5.3
28	33		233		1		3								35	6	311/210.93	1.3
32	30		296				2								15	2	345/326.87	0.5
36	11		147												9	6	173/215.06	0.5
40	3		42													2	47/74.46	0.1
более 40	1		21														22/44.06	
итого, шт	397		1106		37		9								1592	71	3212	51.8
итого, куб.м.	148.51		836.4		8.95		6.3								360.64	27.46	1388.26	28.0
итого, куб,%	10.7		60.2		0.6		0.5								26.0	2.0	100.0	28.0

Условные обозначения: Н - не заселено (не поражено, не повреждено), З - заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем), О - отработано вредителями.

Порода1: Дбп. СКС породы: 2.87.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8															123		123/3.69	4.9
12			2												342		344/27.52	13.7
16	1		15												517		533/90.61	20.8
20	3		38												383		424/127.2	15.3
24	5		72												163		240/112.8	6.5
28	17		220												35		272/184.96	1.4
32	22		289												15		326/309.7	0.6
36	11		147												9		167/207.08	0.4
40	3		42														45/71.1	
более 40	1		21														22/44.06	
итого, шт	63		846												1587		2496	63.6
итого, куб.м.	56.19		762.87												359.66		1178.72	30.5
итого, куб,%	4.8		64.7												30.5		100.0	30.5

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода2: Ос. СКС породы: 1.62.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	6		8														14/0.42	
12	7		12														19/1.33	
16	22		36														58/9.28	
20	30		47														77/21.56	
24	15		24														39/17.55	
28	4		7														11/7.04	
32	2		4														6/5.16	
-																		
-																		
-																		
итого, шт	86		138														224	
итого, куб.м.	23.62		38.72														62.34	
итого, куб,%	37.9		62.1														100.0	

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода3: Кл. СКС породы: 1.40.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	11		4		1												16/0.48	
12	14		5		2												21/1.68	
16	41		14		5												60/9.6	
20	55		18		7												80/21.6	
24	27		9		4												40/16.8	
28	8		3		1												12/7.44	
32	4		1														5/4.25	
-																		
-																		
-																		
итого, шт	160		54		20												234	
итого, куб.м.	42.56		14.11		5.18												61.85	
итого, куб,%	68.8		22.8		8.4												100.0	

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода4: Лп. СКС породы: 1.62.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	6		4		1												11/0.33	
12	8		6		2										2		18/1.62	1.1
16	23		18		6										1		48/8.64	0.6
20	30		23		8										2		63/19.53	1.1
24	15		12														27/12.96	
28	4		3														7/4.83	
32	2		2														4/3.68	
-																		
-																		
-																		
итого, шт	88		68		17										5		178	2.8
итого, куб.м.	26.14		20.70		3.77										0.98		51.59	1.9
итого, куб,%	50.7		40.1		7.3										1.9		100.0	1.9

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода5: Яо. СКС породы: 4.81.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8																14	14/0.42	17.5
12																14	14/1.26	17.5
16																13	13/2.34	16.3
20																8	8/2.56	10.0
24							4									6	10/5.1	7.5
28							3									6	9/6.66	7.5
32							2									2	4/4.08	2.5
36																6	6/7.98	7.5
40																2	2/3.36	2.5
более 40																		
итого, шт							9									71	80	88.8
итого, куб.м.							6.30									27.46	33.76	81.3
итого, куб,%							18.7									81.3	100.0	81.3

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования № 192

Абрис участка леса

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:



границы обследованных выделов

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты ПП	
			№ ленты (площадки)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
14	11	-	Сплошной перечет				5.60		

Пространственное размещение лесопатологических выделов
(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	52.61717°	38.1857°	510.6
2->3	52.62175°	38.18639°	18.1
3->4	52.62166°	38.18661°	26.6
4->5	52.62147°	38.18686°	50.9
5->6	52.62102°	38.18694°	15.2
6->7	52.62108°	38.18714°	82.6
7->8	52.62044°	38.18773°	100.8
8->9	52.61955°	38.18805°	94.4
9->10	52.61873°	38.18771°	161.8
10->11	52.61729°	38.18811°	94.7
11->1	52.61713°	38.18674°	70.2

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Лодыгин А.В. _____ Лодыгин

Дата составления документа: 30.06.2023 года. Тел. 8 (952) 555 53 14