Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

УТВЕРЖДАЮ:

Должность Начальник управления лесного хозяйства Липецкой области

ФИО Божко Ю.Н.

Дата 07.11.2023 г.

Акт
лесопатологического обследования № 600
лесных насаждений Грязинского лесничества
Липецкой области

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный ☐

2. Инструментальный ■

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато-логический выдел	Площадь лесопатоло-гического выдела, га
Яманское	-	36	16	6.2	-	-

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 6.2 га.

Кадастровый номер участка: -
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

- от - № -

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1. Лесничество: Грязинское, участковое лесничество: Яманское,
Урочище (дача): -, Квартал 36 Выдел 16 Лесопатологический выдел: -.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ: ГЗРЗЗ "Яманский"

имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует таксационному описанию.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния ≥1,51-≤4,50) ■

с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния ≥4,51) □

устойчивое (средневзвешенная категория состояния <1,50) □

2.4. Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2.55

Причины ослабления, повреждения насаждения: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); трутовик настоящий (код 355); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821); трутовик осиновый (трутовик ложный осиновый) (код 358); опёнок (код 467); трутовик ложный дубовый и дуболюбивый (код 360). Данные причины определены по следующим признакам: ажурность кроны; усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет; наличие плодовых тел трутовиков на стволе; слом ствола под кроной прошлых лет; обрыв корней (вывал) прошлых лет; грибница, ризоморфы и мицелиальные плѐнки опѐнка под корой; усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет.

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины шейки по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения
1	2	3	4
Трутовик настоящий	Б	9.6	-
Трутовик осиновый (трутовик ложный осиновый)	Ос	6.1	-
Опёнок	Днп	1.7	-
Трутовик ложный дубовый и дуболюбивый	Днп	0.4	-

2.5. Выборке подлежит 17.8 % деревьев по запасу, в том числе:
без признаков ослабления 0 %,
ослабленных 0 %,
сильно ослабленных 0 %,
усыхающих 0 %,
свежего сухостоя 0 %,
свежего ветровала 0 %,
свежего бурелома 0 %,
старого сухостоя 0.1 %,
старого ветровала 6.9 %,
старого бурелома 10.8 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0.6

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует таксационному описанию. Насаждение подвержено негативному воздействию, насаждение с нарушенной устойчивостью, в целях улучшения санитарного и лесопатологического состояния участка назначается проведение ВСР на площади 6.2 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	ЛП выдел	Площадь ЛП выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Яманское	-	36	16	6.2	-	-	ВСР	6.2	Днп, Б, Ос	17.8	2023-2025 годы

Ведомость временной пробной площади и абрис участка леса прилагаются (приложение 2 и 3 к акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов: нет.

Дата проведения ЛПО: 03.10.2023 года.
Дата составления документа: 30.10.2023 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя и отчество (при наличии): Лодыгин А.В.
Организация: ООО НПП "АЦЛПИ"
Должность: Инженер лесопатолог
Подпись Лодыгин
Телефон: 8 (952) 555 53 14

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования № 600

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений
за Октябрь месяц 2023 г.

Субъект Российской Федерации: Липецкая область. Лесничество: Грязинское.
Участковое лесничество: Яманское. Урочище (лесная дача): -.

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лп выдела	Площадь лп выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса															Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
36	16	6.2	Защитные леса	лесостепные леса (леса, расположенные в степной зоне, лесостепной зоне, выполняющие защитные функции)	нет	-	-	7ДНП2ЛП1КЛО+Б	**Всего**	100	26	36	ДОСН	0.7	2	270	3083	21.7		37.1		23.4							0.1	6.9	10.8	822; 355; 821; 358; 467; 360.	17.8	ВСР	6.2
									Дпп	-	-	-	-	-	-	-	913	9.3		49.8		37.1							0.2	2.9	0.7		3.8		
									Лп	-	-	-	-	-	-	-	1161	60.9		33.1		6.0													
									Б	-	-	-	-	-	-	-	226			3.8		3.8								30.7	61.7		92.4		
									Кло	-	-	-	-	-	-	-	614	63.5		27.4		9.1													
									Ос	-	-	-	-	-	-	-	169			2.6		0.9								33.1	63.4		96.5		
										-	-	-	-	-	-	-																			

В насаждении присутствуют породы отражённые в приложении 1.1, но не отражённые в таксационном описании из-за незначительного объёма.

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Лодыгин А.В. _____ Лодыгин
Дата составления документа: 30.10.2023 года. Тел. 8 (952) 555 53 14

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № 600

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Липецкая область.

Лесничество: Грязинское.

Участковое лесничество: Яманское.

Урочище (дача): -.

Квартал: 36. Выдел: 16. Площадь выдела: 6.2 га.

Лесопатологичекий выдел: -. Площадь лесопатологического выдела: -

1.2 Метод перечета: сплошной перечет.

Количество лент/площадок: -.

Размеры площадок: -.

Размер временной пробной площади: 6.2 га.

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:

состав: 7ДНП2ЛП1КЛО+Б; возраст: 100 лет; тип леса: ДОСН; полнота: 0.7

бонитет: 2; запас на га: 270 кбм; возобновление: отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.

Тип очага вредных организмов: -.

Фаза развития очага вредных организмов: -.

1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); трутовик настоящий (код 355); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821); трутовик осиновый (трутовик ложный осиновый) (код 358); опёнок (код 467); трутовик ложный дубовый и дуболюбивый (код 360). Время повреждения: 2020-2022 гг. Состояние насаждения: с нарушенной устойчивостью, СКС насаждения 2.55.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Лодыгин А.В. _____Лодыгин_____

Дата составления документа: 30.10.2023 года. Тел. 8 (952) 555 53 14

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2.55.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	62		35		8												105/2.74	
12	102		45		11										13		171/12.51	0.4
16	311		137		34										63		545/81.99	2.0
20	410		187		48										51		696/183.6	1.7
24	211		115		38										76		440/182.94	2.4
28	27		103		33										56		219/131.18	1.8
32	34		122		101										61		318/267.42	2.0
36	28		143		108										49		328/365.58	1.6
40	14		72		54										36		176/249.46	1.2
более 40	6		30		23										26		85/161.49	0.9
итого, шт	1205		989		458										431		3083	14.0
итого, куб.м.	355.50		609.26		382.94										291.21		1638.91	17.8
итого, куб,%	21.7		37.1		23.4										17.8		100.0	17.8

Условные обозначения: Н - не заселено (не поражено, не повреждено), З - заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем), О - отработано вредителями.

Порода1: Днп. СКС породы: 2.39.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
12															2		2/0.14	0.2
16			1		1										11		13/1.95	1.2
20	1		7		6										5		19/5.13	0.5
24	4		18		14										11		47/20.21	1.2
28	7		76		26										12		121/75.02	1.5
32	21		106		97										7		231/198.66	0.8
36	28		140		105										5		278/311.36	0.5
40	14		71		53										3		141/201.63	0.3
44	4		20		15										2		41/72.16	0.2
более 44	2		10		8												20/44.62	
итого, шт	81		449		325										58		913	6.4
итого, куб.м.	87.03		463.90		345.21										34.74		930.88	3.8
итого, куб,%	9.3		49.8		37.1										3.8		100.0	3.8

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода2: Лп. СКС породы: 1.45.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	36		24		4												64/1.92	
12	69		31		6												106/8.48	
16	210		93		18												321/51.36	
20	276		123		23												422/118.16	
24	140		62		12												214/94.16	
28			18		3												21/13.23	
32	3		9		1												13/10.92	
-																		
-																		
-																		
итого, шт	734		360		67												1161	
итого, куб.м.	181.60		98.70		17.93												298.23	
итого, куб,%	60.9		33.1		6.0												100.0	

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода3: Б. СКС породы: 4.81.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
16															31		31/4.65	13.7
20															32		32/8.32	14.2
24															23		23/8.97	10.2
28			1		1										27		29/16.24	11.9
32			2		2										32		36/27.72	14.2
36			3		3										21		27/27.54	9.3
40			1		1										22		24/31.44	9.7
44															12		12/19.8	5.3
48															11		11/22.44	4.9
более 48															1		1/2.47	0.4
итого, шт			7		7										212		226	93.8
итого, куб.м.			6.47		6.47										156.65		169.59	92.4
итого, куб,%			3.8		3.8										92.4		100.0	92.4

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода4: Кло. СКС породы: 1.46.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	26		11		4												41/0.82	
12	33		14		5												52/3.12	
16	101		43		15												159/20.67	
20	133		57		19												209/48.07	
24	67		29		10												106/37.1	
28	20		8		3												31/15.81	
32	10		5		1												16/11.2	
-																		
-																		
-																		
итого, шт	390		167		57												614	
итого, куб.м.	86.87		37.49		12.43												136.79	
итого, куб,%	63.5		27.4		9.1												100.0	

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода5: Ос. СКС породы: 4.90.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
12															11		11/0.77	6.5
16															21		21/3.36	12.4
20															14		14/3.92	8.3
24			6		2										42		50/22.5	24.9
28															17		17/10.88	10.1
32															22		22/18.92	13.0
36															23		23/26.68	13.6
40															11		11/16.39	6.5
-																		
-																		
итого, шт			6		2										161		169	95.3
итого, куб.м.			2.70		0.90										99.82		103.42	96.5
итого, куб,%			2.6		0.9										96.5		100.0	96.5

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования № 600

Абрис участка леса

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:  границы обследованных выделов

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты ПП	
			№ ленты (площадки)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
36	16	-	Сплошной перечет				6.20		

Пространственное размещение лесопатологических выделов
(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	52.42998°	39.52248°	80.9
2->3	52.4294°	39.52321°	83.8
3->4	52.42872°	39.52374°	67.3
4->5	52.42836°	39.52454°	83.5
5->6	52.42806°	39.52567°	329.8
6->7	52.42519°	39.52443°	83.3
7->8	52.42579°	39.52369°	71.8
8->9	52.42584°	39.52264°	107.4
9->10	52.42672°	39.52329°	82.9
10->11	52.42673°	39.52452°	78.8
11->12	52.42743°	39.5244°	82
12->13	52.42741°	39.52319°	68.4
13->14	52.42751°	39.52219°	27.8
14->15	52.42775°	39.52228°	27.4
15->16	52.42799°	39.52222°	79.9
16->17	52.42845°	39.52131°	106.8
17->18	52.42931°	39.52202°	61.8
18->1	52.42985°	39.52222°	22.5

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Лодыгин А.В. Лодыгин

Дата составления документа: 30.10.2023 года. Тел. 8 (952) 555 53 14